

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Zustand bei Annahme: Die Kamera benötigte eine umfassende Wartung. Die Verschlussmechanik sowie das Messsuchersystem erforderten eine detaillierte Generalüberholung (CLA), um die volle mechanische Präzision und Zuverlässigkeit wiederherzustellen.

Durchgeführte Arbeiten:

- **Verschlussmechanik (CLA):** Es wurde eine komplette Generalüberholung (Clean, Lubricate, Adjust) des Verschlusses durchgeführt. Der Mechanismus wurde fachgerecht demontiert, gereinigt, mit hochwertigen Schmiermitteln neu verfettet und sämtliche Belichtungszeiten wurden hochpräzise justiert.
- **Messsuchersystem (CLA):** Das Sucher- und Entfernungsmesssystem wurde ebenfalls komplett überholt. Das optische System wurde einer gründlichen Innenreinigung unterzogen, die mechanischen Bauteile wurden gewartet und abschliessend wurde die Entfernungsmessung auf exakte Deckungsgleichheit neu kalibriert.

Technische Kontrolle: Der Verschluss läuft nun wieder absolut seidenweich und gleichmässig ab; die messtechnische Überprüfung bestätigt exakte Verschlusszeiten. Das Sucherbild ist hell und klar, die Entfernungsmessung arbeitet wieder leichtgängig und höchst präzise.

Ihre Kamera ist voll funktionsfähig und einsatzbereit.

Mit freundlichen Grüssen, Feinmechaniker / Fototechniker Đorđe Vozarević

